Prvodce denní údržbou infraervených dotykových obrazovek

Infraervené dotykové obrazovky jsou cenny pro svou odolnost. Jelikož využívají svtelnou sí na okrajích, prach a silné svtlo mohou ovlivnit jejich funkci. Pravidelná údržba je nezbytná pro zachování pesnosti a dlouhé životnosti.

kv 13, 2026

1. ištní: Zameno na rám a drážky

Prach v drážkách rámu blokuje paprsky, což zpsobuje chyby dotyku.

1. **Odstranní prachu**: Použijte mkký šttec nebo stlaený vzduch k vyištní drážek.
2. **Otírání**: Používejte istý hadík z mikrovlákna. Nepoužívejte drsné papírové utrky.
3. **Bez chemie**: Doporuuje se suché ištní. Pi silném zneištní hadík jen mírn navlhete.

2. Prostedí: Eliminace vnjších vliv

- **Ochrana ped svtlem**: IR obrazovky jsou citlivé na pímé slunení svtlo.
- **Suchý povrch**: Voda nebo mastnota mohou lámat svtlo; ihned otete.
- **Bez pekážek**: Na rámu nesmí být žádné nálepky ani cizí pedmty.

3. Hardware a kalibrace

Pravideln kontrolujte USB kabely a v pípad nepesností provete kalibraci pomocí softwaru od výrobce.

4. Shrnutí

Základem údržby je istota, sucho a ochrana ped silným svtlem.