

# Infravörös érintképerny kalibrálása

Ha az érintés pozicionálása eltolódott, a telepítési irány hibás, eller a kijelzt álló módban kell megjeleníteni, akkor az infravörös konfigurációs szoftveren keresztül kalibrálható.

okt. 26, 2025

## 1. Nyissa meg az infravörös érintéskonfigurációs szoftvert

Elször tölts le az **infravörös érintéskonfigurációs szoftvert** egy Windows számítógépre (Windows 7/8/10/11 támogatott), csomagolja ki, és nyissa meg az „InfraRedTouch.exe” fájlt.

## 2. Kattintson az „Equipment Calibration” gombra

## 3. Helyezze az ujját a kalibrációs pont közepére

Megjegyzés: A kezének vagy az érintottnak körülbelül 3 másodpercig a kalibrációs ponton kell maradnia, amíg a pont el nem tnik.

## Kalibrációs videó alább