

# Kalibrera IR-pekskärm

Om pekpositioneringen är förskjuten, monteringsriktningen är felaktig eller om displayen behöver visas i porträttläge, kan den kalibreras via konfigurationsprogrammet för infrarött.

*okt. 26, 2025*

## 1. Öppna konfigurationsprogrammet för IR-pek

Ladda först ner **konfigurationsprogrammet för IR-pek** till en Windows-dator (stöder Windows 7/8/10/11), packa upp och öppna "InfraRedTouch.exe".

## 2. Klicka på "Equipment Calibration"

## 3. Placera fingret i mitten av kalibreringspunkten

Obs! Din hand eller pekpena måste stanna på kalibreringspunkten i cirka 3 sekunder tills punkten försvinner.

## Kalibreringsvideo nedan